

## 活動情報

| 取組項目 | 点検活動と機能診断および地区内の放射線量測定 |       |       |
|------|------------------------|-------|-------|
| 組織名  | 姿川環境保全会                | 河内 管内 | 宇都宮 市 |

**活動目的：**施設・農道などの点検、施設の機能診断

**活動内容：**平成24年1月22日、姿川環境保全会の会員14名は、点検活動と機能診断を行いました。

この日は、区域内の農用地、開水路、ため池、農道を点検しました。施設の点検を行うとともに、施設の機能状態を診断しました。林の中など、外部から見えにくいところに粗大ゴミ類が捨てられ、山際の水路には泥が多く堆積していました。また当日は地区内21か所で放射線量を測定。結果は、最高値の地点で  $0.143 \mu\text{Sv/h}$  (地上 1m) で問題のない数値でした。

